



Mess-, Regel- und Überwachungsgeräte für Haustechnik, Industrie und Umweltschutz

Betriebsanleitung

Reißleine

20475

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Reißleine eignet sich ausschließlich zur Fernbedienung von Schnellschlussventilen in Heizölentnahmeleitungen bei Ölfeuerungsanlagen.


Vorhersehbare Fehlanwendung

Die Reißleine darf insbesondere in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Blockierung des Seils oder des Handgriffs
- Montage des Handgriffs an einer unzugänglichen Stelle
- ∀or Gebrauch lesen!
- Für künftige Verwendung aufbewahren!

09.2008 0 854.000.0119





2 Reißleine

Reißleine montieren

- ▶ Den Handgriff mit Gehäuse an einem bei Brand im Tankraum
 (1) oder Heizraum (2) zugänglichen Ort montieren.
- ▶ Wird im Heizraum Heizöl gelagert oder ist der Tankraum nur vom Heizraum zugänglich, die Reißleine in unmittelbarer Nähe des Heizungs-Hauptschalters (10) anbringen.
- Seil (4) auf möglichst kurzem Weg führen.



Befestigung an der Absperreinrichtung

- 1. Das Seil von der Absperreinrichtung schräg nach unten führen, damit die Absperreinrichtung ordnungsgemäß schließen kann.
- 2. Das Seil duch die Quetschhülse (5) führen und die Quetschhülse mit einer Zange fest zusammendrücken.



Ablenkungen in horizontaler oder vertikaler Richtung

- Das Seil durch die beiliegenden Schraubösen führen:
 - Max. 4 Ablenkungen mit 90° oder
 - Max. 3 Ablenkungen mit 90° und 2 Ablenkungen mit 45°.
- ▶ Die Schraubösen mindestens auf volle Gewindelänge einschrauben. Darauf achten, dass die Oberfläche der Ösen nicht beschädigt wird.



Mauerdurchbrüche

- ▶ Das Seil in einem Führungsrohr aus Metall oder Kunststoff mit mindestens 13 mm Innenweite verlegen.
- Die Rohröffnungen (7) an beiden Seiten entgraten.
- ▶ Die Rohröffnungen so anordnen, dass das Seil nicht an den Rohrenden reibt.

Verlegung in Rohrkanälen oder unterirdisch

▶ Das Seil in Schutzrohr aus Kunststoff (Hart-PVC) mit mindestens 13 mm Innenweite verlegen.



Befestigung am Handgriff



- Das Seil von oben (**D**) oder hinten (**E**) ins Gehäuse zum Handgriff (**9**) führen.
- 2. Das Seil duch die Quetschhülse (5) führen und die Quetschhülse mit einer Zange fest zusammendrücken.
- 3. Der Deckel kann mit beiliegendem Plombendraht und Plombe zum Schutz vor unbeabsichtigtem Betätigen des Handgriffs verplombt werden (8).

Reißleine 3

Bedienung

- 1. Im Brandfall den Deckel öffnen.
- ♥ Der Plombendraht zerreißt.
- 2. Den Handgriff mit normaler Handkraft nach unten ziehen.
- Die Absperreinrichtung am Austritt der Vorlaufrichtung aus dem Tank sperrt ab.

Wartung

Nach einer Beschädigung, z. B. im Bereich der Umlenkungen oder Austrittsstellen von Mauerdurchbrüchen, die Reißleine erneuern.

TÜV-Bericht

		OM/1926
		TÜV RHEINLAND
Ku	rzfa	Kurzfassung des Berichtes-Nr. A 40.2/09/79 Bericht
ďľ	er d	über die Prüfung einer Binrichtung zur Fern-
pe	dien	bedienung von Schnellschlußventilen in Heiz-
51,	entn	Ölentnahmeleitungen bei Ölfeuerungsanlagen
AUFTRAGGEBER		AFRISO-EURO-INDEX GmbH, 7129 Güglingen
PRÜFGEGENSTAND		Fernbedienungseinrichtung, bestehend aus:
		Zugriff, Reißleine, Schraubösen und End-
		ősensicherung
AUFGABENSTELLUNG		Die Bedienbarkeit der Fernbedienungseinrichtung sollte
		unter normalen und erschwerten Binbaubedingungen geprüft
		und die Beeinträchtigung der Funktionssicherheit bei
		einer Zerstörung der PVC-Reißleinenumhüllung beurteilt
		werden.
GRUNDLAGEN		(1) Feuerungsverordnung - SGV.NW.232, vom 03.12.1975
		(2) DIN 4755, Ausgabe Juli 1966
		(3) Montageanleitung für Reißleine, vom 11.01.1979
ERGEBNISSE	••	Bei sorgfältiger Montage der Fernbedienungseinrichtung gemäß
		"Montageanleitung für Reißleine", Stand Mai 1979, ist eine
		ausreichende Betriebssicherheit hinsichtlich Verschleiß und
		Bedienbarkeit gewährleistet.
		Das Verhalten der verwendeten Bauteile unter Brandbedingungen
		(z.B. der Reißleinen-Stahlseele, Endösensicherung und Doppel-
		ôse am Kipphebel des Schnellschlußventiles) wurde nicht geprüft.
BEMERKUNG		Einzelheiten über die Versuchsdurchführung, die Ergebnisse und
		die Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind dem
		Prüfbericht Nr. A 40.2/09/79 zu entnehmen.
5000 Köln, den 17.Mai 1979	Mai	1979 Der Sachverständige
A 40.2/09/19		Miles
		Ing. (grad.) Spelzhaus

4 Reißleine